

Руководство по применению


Продолжительный срок службы!

Для увеличения срока службы полотен рекомендуется использовать охлаждающую смазку, что увеличивает срок службы полотна до 500 %.

Материал	Охладитель
	Охлаждающая смазка
	Скипидар
	Сжатый воздух
	Вода
	Сухой материал

Рекомендации по скорости резки

Таблица, приведенная ниже, может служить ориентировочным руководством при выборе скорости, но также нужно учитывать толщину материала.

Материал	Скорость – макс. дв/мин
 <p>прочность меньше 600 Н/мм²</p>	2000
 <p>прочность между 600-800 Н/мм²</p>	1500
 <p>прочность более, чем 800 Н/мм²</p>	500
	1500
	1000
	500
	2000 – 2800